

グランド・ケープ・マウント州 難民・国内避難民帰還支援事業

## 橋修復活動工程を特定する写真

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

### 1. 修復作業前の状況



1.1 修復前は、丸太や写真のように石を敷き、一時的な手当をコミュニティが行なってきた(ポパ県 Magima Creek#1)



1.2 橋修復前アセスメントの様様(テウオー県 Jenneh Wonde - Kongo 間)

### 2. 修復作業工



2.1 石を除き、丸太をかけ橋を修復している模様(ポパ県 Magima Creek #1)



2.1.2 完成した橋の様様(ポパ県 Magima Creek#1)



2.2 橋修復作業(テウォー県 Mambo Creek)



2.3.1 橋修復の様相(テウォー県 Jenneh Wonde - Kongo & Magima Junction 間)



2.3.2 重機の力を借りて、橋の両側に土を盛り上げ打ち固めた模様(テウォー県 Jenneh Wonde - Kongo 間)



2.4 完成したハジラ橋の様相(ポパ県ハジラ)